



## RACCORDI INTERMEDI A PRESSARE RIDUZIONE PN10

### RACCORDI INTERMEDI A PRESSARE DI RIDUZIONE PN 10

| Tubazione 1 |           |                          | Tubazione 2 |           |                          | a<br>[mm] | z<br>[mm] | Peso<br>[kg] |
|-------------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|
| DN/pollici  | s<br>[mm] | d <sub>ext</sub><br>[mm] | DN/pollici  | s<br>[mm] | d <sub>ext</sub><br>[mm] |           |           |              |
| 20 - 3/4"   | 3,5       | 25                       | 15 - 5/8"   | 2,8       | 20                       | 67        | 27        | 0,1          |
| 25 - 1"     | 4,4       | 32                       | 20 - 3/4"   | 3,5       | 25                       | 80        | 30        | 0,164        |
| 32 - 1" 1/4 | 5,5       | 40                       | 20 - 3/4"   | 3,5       | 25                       | 88        | 33        | 0,27         |
| 32 - 1" 1/4 | 5,5       | 40                       | 25 - 1"     | 4,4       | 32                       | 81        | 31        | 0,27         |
| 40 - 1" 1/2 | 6,9       | 50                       | 25 - 1"     | 4,4       | 32                       | 94        | 28        | 0,41         |
| 40 - 1" 1/2 | 6,9       | 50                       | 32 - 1" 1/4 | 5,5       | 40                       | 98        | 27        | 0,46         |
| 50 - 2"     | 8,7       | 63                       | 40 - 1" 1/2 | 6,9       | 50                       | 117       | 32        | 0,79         |